

点検結果 ○：正常 ×：問題あり -：地中にあり点検出来ず

※平成29年7月3日「点検月日」「壁・路面等」「開渠等」点検項目追加

年	月	点検月日	擁壁等	浸出液処理設備	壁・路面等	開渠等	備考 (その他特記事項・実施した措置(年月日)等)
2024年	1	1月9日	-	○	○	○	
	2	2月1日	-	○	○	○	
	3	3月1日	-	○	○	○	
	4	4月1日	-	○	○	○	
	5	5月7日	-	○	○	○	
	6	6月3日	-	○	○	○	
	7	7月1日	-	○	○	○	
	8	8月1日	-	○	○	○	
	9	9月2日	-	○	○	○	
	10	10月1日	-	○	○	○	
	11	11月1日	-	○	○	○	
	12	12月2日	-	○	○	○	
2023年	1	1月5日	-	○	○	○	
	2	2月1日	-	○	○	○	
	3	3月1日	-	○	○	○	
	4	4月3日	-	○	○	○	
	5	5月8日	-	○	○	○	
	6	6月1日	-	○	○	○	
	7	7月3日	-	○	○	○	
	8	8月1日	-	○	○	○	
	9	9月1日	-	○	○	○	
	10	10月2日	-	○	○	○	
	11	11月1日	-	○	○	○	
	12	12月1日	-	○	○	○	
2022年	1	1月5日	-	○	○	○	
	2	2月1日	-	○	○	○	
	3	3月1日	-	○	○	○	
	4	4月1日	-	○	○	○	
	5	5月9日	-	○	○	○	
	6	6月1日	-	○	○	○	
	7	7月1日	-	○	○	○	
	8	8月1日	-	○	○	○	
	9	9月1日	-	○	○	○	
	10	10月3日	-	○	○	○	
	11	11月1日	-	○	○	○	
	12	12月1日	-	○	○	○	
2021年	1	1月5日	-	○	○	○	

点検結果 ○：正常 ×：問題あり -：地中にあり点検出来ず

※平成29年7月3日「点検月日」「壁・路面等」「開渠等」点検項目追加

年	月	点検月日	擁壁等	浸出液処理設備	壁・路面等	開渠等	備考 (その他特記事項・実施した措置(年月日)等)	
		2	2月1日	-	○	○	○	
		3	3月1日	-	○	○	○	
		4	4月1日	-	○	○	○	
		5	5月6日	-	○	○	○	
		6	6月1日	-	○	○	○	
		7	7月1日	-	○	○	○	
		8	8月2日	-	○	○	○	
		9	9月1日	-	○	○	○	
		10	10月1日	-	○	○	○	
		11	11月1日	-	○	○	○	
		12	12月1日	-	○	○	○	
2020年		1	1月6日	-	○	○	○	
		2	2月3日	-	○	○	○	
		3	3月2日	-	○	○	○	
		4	4月1日	-	○	○	○	
		5	5月7日	-	○	○	○	
		6	6月1日	-	○	○	○	
		7	7月1日	-	○	○	○	
		8	8月3日	-	○	○	○	
		9	9月1日	-	○	○	○	
		10	10月1日	-	○	○	○	
		11	11月2日	-	○	○	○	
		12	12月1日	-	○	○	○	
2019年		1	1月8日	-	○	○	○	
		2	2月1日	-	○	○	○	
		3	3月1日	-	○	○	○	
		4	4月1日	-	○	○	○	
		5	5月7日	-	○	○	○	
		6	6月3日	-	○	○	○	
		7	7月1日	-	○	○	○	
		8	8月1日	-	○	○	○	
		9	9月2日	-	○	○	○	
		10	10月2日	-	○	○	○	
		11	11月1日	-	○	○	○	
		12	12月3日	-	○	○	○	
平成30年		1	1月9日	-	○	○	○	
		2	2月1日	-	○	○	○	

産業廃棄物最終処分場 擁壁等・浸出液処理設備の点検記録結果

更新日：2024年12月2日

点検結果 ○：正常 ×：問題あり -：地中にあり点検出来ず

※平成29年7月3日「点検月日」「壁・路面等」「開渠等」点検項目追加

年	月	点検月日	擁壁等	浸出液処理設備	壁・路面等	開渠等	備考 (その他特記事項・実施した措置(年月日)等)	
	3	3月1日	-	○	○	○		
	4	4月2日	-	○	○	○		
	5	5月7日	-	○	○	○		
	6	6月1日	-	○	○	○		
	7	7月2日	-	○	○	○		
	8	8月1日	-	○	○	○		
	9	9月3日	-	○	○	○		
	10	10月1日	-	○	○	○		
	11	11月1日	-	○	○	○		
	12	12月3日	-	○	○	○		
平成29年	1		-	○				
	2		-	○				
	3		-	○				
	4		-	○				
	5		-	○				
	6		-	○				
	7	7月3日		-	○	○	○	
	8	8月1日		-	○	○	○	
	9	9月1日		-	○	○	○	
	10	10月2日		-	○	○	○	
	11	11月1日		-	○	○	○	
	12	12月1日		-	○	○	○	
平成28年	1		-	○				
	2		-	○				
	3		-	○				
	4		-	○				
	5		-	○				
	6		-	○				
	7		-	○				
	8		-	○				
	9		-	○				
	10		-	○				
	11		-	○				
	12		-	○				
平成27年	1		-	○				
	2		-	○				

点検結果 ○:正常 ×:問題あり -:地中にあり点検出来ず

※平成29年7月3日「点検月日」「壁・路面等」「開渠等」点検項目追加

年	月	点検月日	擁壁等	浸出液処理設備	壁・路面等	開渠等	備考 (その他特記事項・実施した措置(年月日)等)
		3	-	○			
		4	-	○			
		5	-	○			
		6	-	○			
		7	-	○			
		8	-	○			
		9	-	○			
		10	-	○			
		11	-	○			
		12	-	○			
平成26年		1	-	-			浸出液処理設備の復旧完了(平成26年1月31日)
		2	-	○			
		3	-	○			
		4	-	○			
		5	-	○			
		6	-	○			
		7	-	○			
		8	-	○			
		9	-	○			
		10	-	○			
		11	-	○			
		12	-	○			
平成25年		1	-	-			
		2	-	-			
		3	-	-			
		4	-	-			
		5	-	-※			
		6	-	-			※【放流水:平成24年5月13日採取分】「SS値」高め ⇒引き続き原因調査及び対策検討を継続し、次月以降も経過観察とした。 (平成25年6月6日)
		7	-	-			
		8	-	-			
		9	-	-			
		10	-	-			
		11	-	-			
		12	-	-			
平成24年		1	-	-			
		2	-	-			

点検結果 ○：正常 ×：問題あり -：地中にあり点検出来ず

※平成29年7月3日「点検月日」「壁・路面等」「開渠等」点検項目追加

年	月	点検月日	擁壁等	浸出液処理設備	壁・路面等	開渠等	備考 (その他特記事項・実施した措置(年月日)等)
		3	-	-			
		4	-	-			
		5	-	- ※			
		6	-	-			※【放流水：平成24年5月17日 採取分】「SS値」高め ⇒ 引き続き原因調査 及び 対策検討を継続し、次月以降も経過観察とした。 (平成24年6月4日)
		7	-	-			
		8	-	- ※			
		9	-	-			※【放流水：平成24年8月21日 採取分】「SS値」高め ⇒ 引き続き原因調査 及び 対策検討を継続し、次月以降も経過観察とした。 (平成24年9月12日)
		10	-	-			
		11	-	-			
		12	-	-			
平成23年		4	-	-			
		5	-	-			
		6	-	-			
		7	-	- ※			
		8	-	- ※			※【放流水：平成23年7月21日 採取分】「SS値」高め ⇒ 原因調査するも異常が発見されず、次月の経過観察とした。 (平成23年8月8日)
		9	-	-			※【放流水：平成23年8月24日 採取分】「SS値」高め ⇒ 前月より継続しているため、再度原因調査 及び 対策を検討すると共に、 次月以降も経過観察とした。(平成23年9月20日)
		10	-	- ※			
		11	-	-			※【放流水：平成23年10月27日 採取分】「SS値」高め ⇒ 再度原因調査 及び 対策を検討すると共に、次月以降も経過観察とした。 (平成23年11月24日)
		12	-	-			